

【FAQ】客戶如何自我檢查與判定標準器之使用情況

2023年03月發行

客戶使用的工作標準器會因為使用頻率或年限,造成標準器的損耗。若未制定工作標準器的使用年限或堪用標準,雖然有安排校正,可能因為狀況不佳,得到之校正數據無法採用;或因為無法校正而遭實驗室退件。

為了讓客戶方便判定標準器的堪用狀況,特別整理委校標準器堪用狀況自檢表(參見下頁),提供客戶在送校前可以先自行判定。



委校標準器堪用狀況自檢表

當您使用的標準件出現右列狀況時,建議更換

富心世界的標準件出現在列 版沉時,建議史撰			
項目	示意圖	名稱	自檢項目
KA1001	50 mm 50 mm Mitutoye state	塊規 (鋼質、陶瓷)	□量測面生鏽 □量測面有刮痕 □量測面因摔落、撞擊或長期使用造成變形、缺角、破損
KA4001	Ra 2.94µm (Ry) 9,3µm	表面粗糙度片	□經長期使用量測面已有嚴重刮痕 □量測面或者底座生鏽 □受外力撞擊或摔落,造成量測面平 面度不佳 □底座平面度不佳,影響量測平穩度
KA4004		真圓度標準件	□測定球面有明顯刮痕 □球體與底座分離 □底座產生鏽蝕(影響平面度) □因外力撞擊或摔落造成球體缺損
KC5001	2.5D _v D _v 4D _v	硬度標準塊	□表面已佈滿打印痕跡(如圖 A) ★打印點(黑點)間應有 4 倍打印點 的間距(如圖 B) ★打印點距硬度塊邊緣應有 2.5 倍 打印點的距離(如圖 B) □測定面或底面有鏽斑 □受不當外力撞擊或摔落造成本體缺損、變形 □長期閒置未使用・產生材質脆化影響硬度值

台灣三豐(股)公司 校正實驗室

地 址:台北市內湖區洲子街71號4樓

T E L: (02) 5573-5901 F A X: (02)8752-3267

E-Mail: <u>lab@mitutoyo.com.tw</u>